


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого муниципального округа
Вологодской области «Комьянская школа»


ЖУРНАЛ ППР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ ЦОС
(профилактические осмотры, ремонты)


№	Дата профилактического к-го осмотра	Перечень осматриваемого оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	26.08.24	насосы Kier 31 см	работает		И.И.
2	26.08.24	интерактивное панель 3 см	работает		И.И.
3	26.08.24	мешковидный двигатель	работает		И.И.
4	26.08.24	сирена Panthm	работает		И.И.
5	26.08.24	камера 3 см	работает		И.И.
6	26.08.24	мешковидный двигатель	работает		И.И.
1	26.09.2024	насосы Kier 31 см	работает		И.И.
2	26.09.2024	интерактивное панель 3 см	работает		И.И.
3	26.09.2024	мешковидный двигатель	работает		И.И.
4	26.09.2024	камера 3 см	работает		И.И.
5	26.09.2024	сирена Panthm	работает		И.И.
6	26.09.2024	мешковидный двигатель	работает		И.И.


№	Дата профилактического осмотра	Перечень осматриваемого оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	13.09.2024	контуры Кисел 31 см	работает		
2	13.09.2024	интерактивная панель Zoom	работает		
3	13.09.2024	мешковидный 2 см	работает		
4	13.09.2024	щуп Pandum	работает		
5	13.09.2024	панель Zoom	работает		
6	13.09.2024	мешковидный - прочищенный	работает		
1	20.09.2024	мешковидный - прочищенный	работает		
2	20.09.2024	контуры 31 см Кисел	работает		
3	20.09.2024	интерактивная панель Zoom	работает		
4	20.09.2024	мешковидный 2 см	работает		
5	20.09.2024	панель Zoom	работает		
6	20.09.2024	щуп Pandum	работает		

№	Дата профилактического осмотра	Перечень осматриваемого оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	27.09.2024	контуры Киев 3um	работает		
2	27.09.2024	вспомогательное питание 3um	работает		
3	27.09.2024	механизм 2um	работает		
4	27.09.2024	слесарь Pantum	работает		
5	27.09.2024	камера 3um	работает		
6	27.09.2024	механизм - Умная-шар	работает		
1	3.10.2024	контуры Киев 3um	работает		
2	3.10.2024	вспомогательное питание 3um	работает		
3	3.10.2024	механизм 2um	работает		
4	3.10.2024	слесарь Pantum	работает		
5	3.10.2024	камера 3um	работает		
6	3.10.2024	механизм - Умная-шар	работает		

№	Дата профилактического осмотра	Перечень осмотренного оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	11.10.2024	насосы 3 шт.	работает		
2	11.10.2024	интерактивные панели 3 шт.	работает		
3	11.10.2024	медиатор 2 шт.	работает		
4	11.10.2024	щиты Рентген	работает		
5	11.10.2024	камера 2 шт.	работает		
6	11.10.2024	Телевизор-Управляющий	работает		
1	18.10.2024	насосы Riser 3 шт.	работает		
2	18.10.2024	интерактивные панели 3 шт.	работает		
3	18.10.2024	медиатор 2 шт.	работает		
4	18.10.2024	щиты Рентген	работает		
5	18.10.2024	камера 3 шт.	работает		
6	18.10.2024	телевизор-Управляющий	работает		

№	Дата профилактического осмотра	Перечень осматриваемого оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	25.10.2024	регулируемый насос 3/шм	работает		
2	25.10.2024	температурная пелена 3шм	работает		
3	25.10.2024	мешковидный насос	работает		
4	25.10.2024	слепой насос	работает		
5	25.10.2024	камера 3шм	работает		
6	25.10.2024	мешковидный насос	работает		
1	5.11.2024	регулируемый насос 3шм	работает		
2	5.11.2024	температурная пелена 3шм	работает		
3	5.11.2024	мешковидный насос	работает		
4	5.11.2024	слепой насос	работает		
5	5.11.2024	камера 3шм	работает		
6	5.11.2024	мешковидный насос	работает		

№	Дата профилактического осмотра	Перечень осматриваемого оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	11.11.2024	кондуктор River 3um	работает		
2	11.11.2024	интерактивное меню 3um	работает		
3	11.11.2024	сирен - мессенджер 2um	работает		
4	11.11.2024	MPY Pantum	работает		
5	11.11.2024	камера 3um	работает		
6	11.11.2024	мессенджер - экранчик	работает		
1	18.11.2024	кондуктор River 3um	работает		
2	18.11.2024	интерактивное меню 3um	работает		
3	18.11.2024	сирен - мессенджер 2um	работает		
4	18.11.2024	MPY Pantum	работает		
5	18.11.2024	камера 3um	работает		
6	18.11.2024	мессенджер - экранчик	работает		

№	Дата профилактического осмотра	Перечень осматриваемого оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	25.11.2024	модуль Riser 31 см	работает		
2	25.11.2024	интерактивная панель 31 см	работает		
3	25.11.2024	сирена - TV 31 см	работает		
4	25.11.2024	сирена Рентген	работает		
5	25.11.2024	камера 31 см	работает		
6	25.11.2024	модуль - уличная	работает		
1	25.12.2024	модуль Riser 31 см	работает		
2	25.12.2024	интерактивная панель 31 см	работает		
3	25.12.2024	сирена - TV 31 см	работает		
4	25.12.2024	сирена Рентген	работает		
5	25.12.2024	камера 31 см	работает		
6	25.12.2024	модуль - уличная	работает		

№	Дата профилактического осмотра	Перечень осматриваемого оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	10.12.2024	испытательный стенд	нормально		И.И.И.
2	10.12.2024	испытательный стенд	нормально		И.И.И.
3	10.12.2024	стенд	нормально		И.И.И.
4	10.12.2024	стенд	нормально		И.И.И.
5	10.12.2024	стенд	нормально		И.И.И.
6	10.12.2024	стенд	нормально		И.И.И.
1	18.12.2024	испытательный стенд	нормально		И.И.И.
2	18.12.2024	испытательный стенд	нормально		И.И.И.
3	18.12.2024	стенд	нормально		И.И.И.
4	18.12.2024	стенд	нормально		И.И.И.
5	18.12.2024	стенд	нормально		И.И.И.
6	18.12.2024	стенд	нормально		И.И.И.